

## LF266 (LF266C) TÍPUSÚ DIGITÁLIS LAKATFOGÓ

H

### Kezelési utasítás

3-1/2 digites LCD kijelzővel ellátott, hordozható lakatfogó, villanyszerelők, technikusok, szerviz szakemberek által való használatra tervezve, aiknek pontos, megbízható és minden használatra kész műszerre van szükségek. A műszer energia ellátása egy 9 V-os (6F22) tranzisztor elemről történik, mely 150-200 munkaórára elég az elem típusától és a használttól függően.

### 1. Működési jellemzők

Váltóáram	0,1 - 1000 A
Váltakozó feszültség	1 - 750 V
Egyen feszültség	1 - 1000 V
Ellenállás	100 mΩ - 20 kΩ
Folytonosság vizsgálat	50 ± 25 Ω -ig hangjelzzéssel

A műszer kijelzése egy folyadékkristályos kijelző, amely jól olvasható mindenfajta megvilágításban. Automatikus tizedes pont kihelyezés és a polaritás jel (mínusz) kijelzése negatív polaritás mérésénél. (Positív értékelmezendő, ha nem jelenik meg a jel.) A tartományon túli értéket úgy jelzi, hogy a mérési tartomány maximális értéke villog a tizedesponttal és a polaritásjellel együtt. A kijelző ezen felül mutatja az alacsony elem feszültségét is, ebben az esetben a használt elemet tükr kell cserélni.

### 2. Műszaki jellemzők

Az alábbi jellemzők 18 °C - 28 °C (64F-82F) közötti működési hőmérsékleten, maximum 80% relatív páratartalom mellett garantáltak.

### Váltóáram mérés (Valós effektív érték)

Tartomány	Felbontás	Pontosság (50-60Hz)
200A	100mA	2%-a a leolvastott értéknek + 5 digit
1000A	1A	+2%-a a leolvastott értéknek +5 digit, 800A vagy ez alatt ±3%-a a leolvastott értéknek +5 digit egyéb áramoknál

Túlerhelési védettség 1200 A (60 mp-en belül)  
Pofa nyithatósgág 2" (5 cm)

### Váltakozó feszültség mérés (Valós effektív érték)

Tartomány	Felbontás	Pontosság (50-60Hz)
750 V	1 V	+1%-a a leolvastott értéknek +4 digit

Bemeneti impedancia 9 MΩ  
Túlerhelési védettség 750 V váltó/egyen feszültség minden tartományban

### Egyenfeszültség mérés

Tartomány	Felbontás	Pontosság (50-60Hz)
1000 V	1 V	+0,5 %-a a leolvastott értéknek +1 digit

Bemeneti impedancia 9 MΩ  
Túlerhelési védettség 1000 V egyn/váltó csúcs

### Ellenállás mérés

Tartomány	Felbontás	Pontosság (50-60Hz)
200Ω	0,1Ω	±1 %-a a leolvastott értéknek + 3 digit
20kΩ	10Ω	±1 %-a a leolvastott értéknek + 1 digit

### Túlerhelési védettség

800V DC/rms vagy AC minden tartományban

### Folytonosság ellenőrzés

Tartomány	200Ω
Hangjelzés	50±25Ω között
Túlerhelési védettség	500V egyn/váltó

### Hőmérsékletmérés (Csak LF266C esetén)

Tartomány	Felbontás	Pontosság
-50 °C - 750 °C	1 °C	±(1,5%+3)
-122 °F - 1382 °F	1 °F	±(1,5%+3)

### Környezeti feltételek

Hőmérséklet	18 °C - 28 °C
Üzemi hőmérsékleti tartomány	0 °C - 50 °C
Tárolás	-20 °C+60 °C (-30F-140F)
	a készülékből az elem ki- véve, a relatív páratartalom <80% max. 80%
Relatív páratartalom	

### Általános adatok

Mérési folyamat	kettős ereszkedésű beépített technika
Mérés kijelzés	3 leolvásás mp-enként
Polaritás	automatikus, a negatív érték kijelzése a mérési tartomány maximális értéke villog a tizedesponttal és a polaritásjellel együtt
Túlerhelési jelzés	9V -os (6F22) tranzisztor elem általában 200 óra alkáli elemmel a kijelző "LD BAT"-ot jelez, amikor az elemeknek csak kb. 20% élettartama maradt
Tápellátás	9V -os (6F22) tranzisztor elem általában 200 óra alkáli elemmel a kijelző "LD BAT"-ot jelez, amikor az elemeknek csak kb. 20% élettartama maradt
Elem élettartam	minden funkcióra és tartományra kb. 123 cm magasság x 7 cm szélesség x 3,7 cm vastagság
Elemállapot kijelzés	LCD 3-1/2 számjegy (1999 szám) 0,5" magasság
Kijelző	minden funkcióra és tartományra kb. 123 cm magasság x 7 cm szélesség x 3,7 cm vastagság
Adat megtartás	
Méretek	

### Tartozékok

Kezelési utasítás	Mérő vezetékek
	9V-os (6F22) cink-karbon elem
	Hordozó táska

### Készülék részek és kezelő szervek

- Mérő pofa  
A vezetőn átfolyó váltóáramot áramváltóként érzékel.
- Pofa nyitó  
Nyomja meg a mérő pofa kinyitásához, amikor elengedi, a pofa ismét záródik.
- Adat rögzítő gomb (DATA HOLD)  
Ez egy nyomókapcsoló, (be és ki nyomható (a választókapcsoló működtetésekor nem szabad megnyomni!),

amelly minden funkcióban és mérési tartományban működik, és segítségével a mért érték rögzíthető a későbbi leolvásás számára.

### 4. Választó kapcsoló

Egy forgó kapcsoló, amely a mérési funkció és a mérési tartomány kiválasztására szolgál.

### 5. Kijelző

3 és 1/2 digit (1999), tizedes pont, mínusz polaritás és elem állapot (LO BAT) kijelzésére.

### 6.. EXT bemenet

A szigetelés vizsgáló EXT banándugóinak a behelyezésére szolgál, amikor szigetelési ellenállást mérnek. (Külön opció!)!

### 7.. COM bemenet


Közös bemenet minden feszültségre, ellenállásra, folytonosság mérésekre, minden banándugó behelyezhető.

### 8.. VΩ bemeneti csatlakozó

Bemenet minden feszültségre, ellenállásra, folytonosság mérésekre, minden banándugó behelyezhető.

### 9.. Biztonsági csuklósíj

Megelőzi a készülék kézből való kicsúsztását használat közben.



### Váltóáram mérés

- Bizonyosodjon meg arról, hogy az adatrögzítő (DATA HOLD) kapcsoló nincs benyomva.
- Állítsa a választó kapcsolót az ACA 1000A állásba. Ha a kijelzőn egy vagy több kezdő nullát mutat, akkor váltson át a 200A-es tartományba, hogy javítsa a mérés felbonthatását.
- Nyomja meg a nyitót a mérőpofa kinyitása érdekében és csak egy vezető fogjon körbe.
- A kijelzőn leolvasható a vezetőn folyó áram. Szükség esetén használja az adatrögzítő gombot.

### Egyenfeszültség mérése

- Csatlakoztassa a fekete színű mérővezetéket a COM jelzésű aljzatba, a piros színű pedig a VΩ jelzésűbe.
- Állítsa a választó kapcsolót a DCV megfelelő értékéhez, és a készülék készén áll a méréshez.
- Csatlakoztassa a vezetékeket a mérendő áramkörbe.
- Helyezze feszültség alá a mérendő áramkört, és a kijelzőn megjelenik a mért érték, a kijelző működésének megfelelően.

### Váltakozó feszültség mérése

- Csatlakoztassa a fekete színű mérővezetéket a COM jelzésű aljzatba, a piros színű pedig a VΩ jelzésűbe.
- Állítsa a választó kapcsolót az ACV megfelelő értékéhez, így a készülék készén áll a méréshez.
- Csatlakoztassa a vezetékeket a mérendő áramkörbe.

4. Helyezze feszültség alá a mérendő áramkört, és a kijelzőn megjelenik a mért érték.

### Ellenállás mérés és folytonosság vizsgálat

- Csatlakoztassa a fekete színű mérővezetéket a COM jelzésű aljzatba, a piros színű pedig a VΩ jelzésűbe.
- Ha ismeretlen értékű ellenállást mér, a választó kapcsolót a 20kΩ állásba kell állítani. ha a kijelzett érték 200Ω alatt van, a kisebb méréshatárba átkapcsolva behatárolható az ellenállás pontos értéke.
- Ha az ellenállás nincs eltávolítva az áramkörből, akkor feltétlenül feszültségmentesítő kell a mért kört, és valamennyi kondenzátor ki kell sütni a mérés megkezdése előtt.
- Ezután csatlakoztatható a mérővezeték a mért alkatrészre.
- A kijelzőn leolvasható a mért érték.
- A folytonosság vizsgálata az ellenállásmérés funkció 200Ω-os állásban végezhető.
- Hangjelzést ad a műszer, az áramkör folytonossága esetén. (R<50Ω)

### Elemcsere

A készülék hátoldalán található zárófedő oldalirányú lehúzása után az új elem behelyezhető.

**Figyelem! Használat előtt olvassa el és értse meg a kezelési leírást! A használati leírástól eltérő használat súlyos és végzetes baleseteket, valamint nagy károkat okozhat! Tartsa be az érintésvédelmi előírásokat!**

### MINŐSÉGI BIZONYÍTVÁNY

Forgalmazó:  
TRACON Budapest Kft.  
2021 Dunakeszi,  
Pallag u.21  
Tel.: (36-27) 540 000  
Fax.: (36-27) 540 005

ISO 9001:2000



Termék megnevezése:

**LF266 digitális lakatfogó**

Gyártási szám:

Vonatkozó szabvány:  
MSZ EN 61010-1

Minősítés:

Megfelelt



A termékre a vásárlástól számított 12 hónap garanciát vállalunk. Reklámációt csak a Minőségi Bizonyítvány felmutatásakor áll módunkban elfogadni, mivel a Minőségi Bizonyítvány egyúttal Garanciajegyként is szolgál.

Vásárlás kelte:  
P.H.

Forgalmazó aláírása:  
P.H.

# NÁVOD K OBSLUZE

CZ

## DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MĚŘICÍ PŘÍSTROJ LF266 (LF266C)

### 1. Základní informace

Digitální přenosný klešťový měřicí přístroj s 3 1/2 místným LCD displejem je konstruovaný pro elektrikáře, servisní techniky, odborníky, kteří potřebují spolehlivý a v každé situaci provozuschopný přístroj. Napájení přístroje je zabezpečeno baterií 9 V, která postačuje na 150 až 200 hodin provozu podle typu baterie a způsobu použití přístroje.

### 2. Charakteristika použití

Střídavý proud	0,1 - 1000 A
Střídavé napětí	1 - 750 V
Stejnosměrné napětí	1 - 1000 V
Odpór	100 mΩ - 20 kΩ

Displej LCD přístroje je dobře čitelný i při slabém osvětlení. Automaticky se posouvá desetinná čárka a indikuje polarita napětí (minus). (Pokud se na displeji neobjeví znak minus, zobrazená hodnota se považuje za kladnou). Překročení měřicího rozsahu je signalizováno blikáním největší hodnoty rozsahu, společně se znakem polarity a desetinnou čárkou. Přístroj signalizuje i stav slabé baterie.

### 3. Technické parametry

Následující parametry jsou garantovány při provozní teplotě 18 °C ... 28 °C (64 °F ... 82 °F) a relativní vlhkosti 80 %.

#### Měření střídavého proudu (skutečná efektivní hodnota)

Měřicí rozsah	Dělení	Přesnost (50-60Hz)
200 A	100 mA	±2% odečtené hodnoty ±5dg.
1000 A	1 A	±2% odečtené hodnoty ±5dg. Při hodnotě 800 A a nižší ±3% ±5dg.

Ochrana proti přetížení: 1200 A (max. 1 min.)

Otevření čelisti: 2" (5 cm)

#### Měření střídavého napětí

Měřicí rozsah	Dělení	Přesnost (50-60Hz)
750 V	1 V	±2% odečtené hodnoty ±5dg.

Vstupní impedance: 9 MΩ

Ochrana proti přetížení: 750 V střídavé/stejnosměrné napětí na každém měřicím rozsahu

#### Měření stejnosměrného napětí

Měřicí rozsah	Dělení	Přesnost (50-60Hz)
1000 V	1 V	±0,5% odečtené hodnoty ±1dg.

Vstupní impedance: 9 MΩ

Ochrana proti přetížení: 1000 V střídavé/stejnosměrné maximální napětí

#### Měření odporu

Měřicí rozsah	Dělení	Přesnost (50-60Hz)
200 Ω	0,1 Ω	±1% odečtené hodnoty ±3dg.
20 kΩ	10 Ω	±1% odečtené hodnoty ±3dg.

Ochrana proti přetížení: 800 V stejnosměrné/střídavé napětí v každém měřicím rozsahu

#### Ověření spojitosti obvodu (jen typ LF266)

Rozsah: 200 Ω

Zvuková indikace: 50 ±25 Ω

Ochrana proti přetížení: 500 V DC/AC

#### Měření teploty (jen typ LF266C)

Měřicí rozsah	Dělení	Přesnost
-50 °C - 750 °C	1 °C	±(1,5% odečtené hodnoty +3 dg.)
-122 °F - 1382 °F	1 °F	±(1,5% odečtené hodnoty +3 dg.)

#### Provozní podmínky

Teplota okolí: 18 °C - 28 °C

Provozní teplota: 0 °C - 50 °C

Skladování: -20 °C - +60 °C, bez baterie

Relativní vlhkost: max. 80 %

#### Všeobecné údaje

Měřicí proces zabudovaná technika s dvojitým snímáním

Indikace měření 3 odpočtu za sekundu automatická, záporná hodnota signalizovaná

Signalizace překročení rozsahu nejvyšší hodnota rozsahu bliká na displeji spolu se znakem polarity a desetinné čárky

Napájení baterie 9 V alkalická - obvykle 200 provozních hod.


Indikace stavu baterie klesne-li kapacita pod cca. 20 %, na displeji se objeví nápis „LO BAT“

Displej LCD - 3 1/2 číslicový (do 1999), výška 0,5"

Uchování údajů vztahuje se na každou funkci a každý rozsah cca. 123 mm (V) x 70 mm (Š) x 37 mm (H)

Rozměry Příslušenství Návod k obsluze  
Měřicí kabely  
Baterie 9 V - typ 6F22  
Přenosné pouzdro

#### 4. Části a ovládací prvky přístroje



### 1. Měřicí čelist přístroje

Funguje jako měřicí transformátor proudu.

### 2. Otvírá čelisti

Přitlačte k otevření čelisti, uvolněním se čelist znovu uzavře.

### 3. Tlačítko uchování údajů (DATA HOLD)

Je to tlačítko, které slouží k uchování naměřené hodnoty pro pozdější odečtení. Během volby funkcí a měřicího rozsahu nesmí být stlačeno !

### 4. Přepínač funkcí a měřicího rozsahu

Slouží k volbě funkcí a měřicího rozsahu.

### 5. Displej

LCD - 3 1/2 místný (do 1999), desetinná čárka, znak „minus“, indikace vybitého stavu baterie (LO BAT).

### 6. Vstup EXT

Slouží jako zdírka pro měřicí kabely při měření izolačního odporu.

### 7. Vstup COM

Společný vstup pro měření napětí, odporu, spojitosti. Vhodný pro všechny vodiče ukončené banánkem.

### 8. Vstup VΩ

Vstup pro měření napětí, odporu, spojitosti. Vhodný pro všechny vodiče ukončené banánkem.

### 9. Bezpečnostní řemenový držák (poutko)

Jeho použitím předejdete vypadnutí přístroje z ruky během manipulace.

#### Měření střídavého proudu

1. Přesvědčete se, že tlačítko uchování údajů (DATA HOLD) není stlačené !

2. Přepínač měřicího rozsahu nastavte do polohy ACA 1000 A. Pokud se na displeji objeví jedna nebo více nul, přepněte přepínač na menší měřicí rozsah.

3. Stlačte otvírač čelisti a obklopte kleštěmi jen jeden vodič.

4. Naměřenou hodnotu odečtěte přímo na displeji přístroje. V případě potřeby použijte tlačítko DATA HOLD.

#### Měření stejnosměrného napětí

1. Červený měřicí kabel zapojte do zdírky VΩ a černý kabel do zdírky COM.

2. Přepínač měřicího rozsahu nastavte na požadovanou hodnotu stejnosměrného napětí (DCV).

3. Připojte hrot červeného měřicího kabelu na kladný pól a hrot černého kabelu na záporný pól měřeného obvodu.

4. Naměřenou hodnotu stejnosměrného napětí odečtěte přímo z displeje přístroje.

#### Měření střídavého napětí

1. Červený měřicí kabel zapojte do zdírky VΩ a černý kabel do zdírky COM.

2. Přepínač měřicího rozsahu nastavte do požadované po-

lohy střídavého napětí (ACV), přístroj je tak připravený k měření.

3. Připojte měřicí kably (hroty) k měřenému obvodu.

4. Po připojení přístroje k obvodu je hodnota napětí zobrazena na displeji.

#### Měření odporu a ověření elektrické spojitosti

1. Červený měřicí kabel zapojte do zdírky VΩ a černý kabel do zdírky COM.

2. Pokud měříte odpor neznámé hodnoty, přepínač nastavte na měřicí rozsah 20 kΩ.

3. Pokud měříte odpor zapojený v elektrickém obvodu, přesvědčete se, že jste odpojili měřený obvod od napájecího napětí a vybíli všechny kondenzátory.

4. Pak můžete připojit měřicí kably k měřenému obvodu.

5. Na displeji se objeví naměřená hodnota odporu.

6. Funkce kontroly spojitosti se používá po přepnutí přepínače do polohy 200 Ω.

7. V případě připojení hrotů ke spojitému obvodu (R<50 Ω) se aktivuje zvuková signálizace.

### 5. Výměna baterie a pojistky

Výměnu baterie je možno provést po otevření krytu baterie na zadní straně přístroje.

#### Pozor !

Před použitím přístroje důkladně prostudujte návod k použití !

## ZÁRUČNÍ LIST

Dodavatel:

Tracon Electric s.r.o.

Kunčice pod Ondřejníkem 130, 739 12  
Kunčice pod Ondřejníkem



Název produktu:

Digitální klešťový měřicí přístroj LF266 (LF266C)

Výrobní číslo:

Příslušná norma:  
ČSN EN 61010-1

Kvalifikace:

Vyhovující



Na výrobek se ode dne nákupu vztahuje  
24 měsíční záruka. Reklamace přijímáme jen  
po předložení záručního listu. Záruka  
sa nevztahuje na baterie.

Datum nákupu:

Podpis dodavatele:

# UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

SK

## DIGITÁLNY KLEIŠŤOVÝ MERACÍ PRÍSTROJ LF266 (LF266C)

### 1. Základné informácie

Digitálny prenosný kliešťový merací prístroj s 3,5 miestnym LCD displejom je konštruovaný pre elektrikárov, servisných technikov, odborníkov, ktorí potrebujú spoľahlivý a v každej situácii prevádzkyschopný prístroj. Napájanie prístroja je zabezpečené pomocou 9 V-ovej batérie, ktorá vystačí na 150 až 200 pracovných hodín, podľa typu batérie a spôsobu použitia prístroja.

### 2. Charakteristika použitia

Striedavý prúd	0,1 - 1000 A
Striedavé napätie	1 - 750 V
Jednosmerné napätie	1 - 1000 V
Odpór	100 mΩ - 20 kΩ

Displej LCD prístroja je dobre odčítateľný aj pri slabom osvetlení. Automaticky sa signalizuje desatinná čiarka a polarita napäcia (minus). (Ak sa na displeji neobjaví minusový znak, hodnota sa považuje za kladnú). Prekročenie meracieho rozsahu je signalizované blikaním najväčšej hodnoty rozsahu, spolu so znakom polarity a s desatinou čiarkou. Prístroj signalizuje aj stav slabej batérie.

### 3. Technické parametre

Nasledovné parametre sú garantované pri prevádzkovej teplote 18 °C ... 28 °C (64 °F ... 82 °F) a relativnej vlhkosti 80 %.

#### Meranie striedavého prúdu (skutočná efektívna hodnota)

Merací rozsah	Delenie	Presnosť (50-60Hz)
200 A	100 mA	±2% odčítanej hodnoty ±5dg.
1000 A	1 A	±2% odčítanej hodnoty ±5dg. Pri hodnote 800 A a nižšie ±3% ±5dg.

Ochrana proti preťaženiu: 1200 A (max. 1 min.)

Otvorenie čel'uste: 2" (5 cm)

#### Meranie striedavého napäťia

Merací rozsah	Delenie	Presnosť (50-60Hz)
750 V	1 V	±1% odčítanej hodnoty ±4dg.

Vstupná impedancia: 9 MΩ

Ochrana proti preťaženiu: 750 V striedavé/jednosmerné napätie na každom meracom rozsahu

#### Meranie jednosmerného napäťia

Merací rozsah	Delenie	Presnosť (50-60Hz)
1000 V	1 V	±0,5% odčítanej hodnoty ±1dg.

Vstupná impedancia: 9 MΩ

Ochrana proti preťaženiu: 1000 V striedavé/jednosmerné maximálne napätie

#### Meranie odporu

Merací rozsah	Delenie	Presnosť (50-60Hz)
200 Ω	0,1 Ω	±1% odčítanej hodnoty ±3dg.
20 kΩ	10 Ω	±1% odčítanej hodnoty ±3dg.

Ochrana proti preťaženiu: 800 V jednosmerné/alebo striedavé napätie v každom meracom rozsahu.

#### Overenie spojitosti obvodu (len typ LF266)

Rozsah: 200 Ω  
Zvuková indikácia: 50 ± 25 Ω  
Ochrana proti preťaženiu: 500 V DC/AC

#### Meranie teploty (len typ LF266C)

Merací rozsah	Delenie	Presnosť
-50 °C ... 750 °C	1 °C	±(1,5% odčítanej hodnoty +3 dg.)
-122 °F ... 1382 °F	1 °F	±(1,5% odčítanej hodnoty +3 dg.)

#### Prevádzkové podmienky

Teplota okolia: 18 °C ... 28 °C  
Prevádzková teplota: 0 °C ... 50 °C  
Skladovanie: -20 °C ... +60 °C,  
bez batérie, rel. vlh. <80 %  
max. 80 %

#### Všeobecné údaje

Merací proces zabudovaná technika s dvojitým snímaním

Indikácia merania 3 odčítania za sekundu automatická, záporná hodnota signalizovaná

Signalizácia preťaženia najvyššia hodnota rozsahu bliká na displeji spolu so znakom polarity a desatinnej čiarky batéria 9 V

Napájanie Životnosť batérie s alkalickým článkom zvyčajne 200 prac. hod.

Indikácia stavu batérie ak životnosť klesne pod cca. 20 %, na displeji sa objaví nápis „LO BAT“


Displej LCD – 3,5 segmentový (1999 čísel), výška 0,5"

Uchovanie údajov vziaľuje sa na každú funkciu a každý rozsah cca. 123 mm (V) x 70 mm (Š) x 37 mm (H)

#### Príslušenstvo

Užívateľská príručka  
Meracie káble  
9 V-ová batéria  
Prenosné puzdro

#### 4. Časti a ovládacie prvky prístroja



### 1. Meracia čel'ust' prístroja

Správa sa ako merací transformátor prúdu.

### 2. Otvárač čel'uste

Pritlačte k otvoreniu čel'uste, pustením sa čel'ust' znova zatvári.

### 3. Tlačidlo uchovania údajov (DATA HOLD)

Je to tlačidlo, ktoré slúži na uchovanie nameranej hodnoty kvôli neskoršiemu odčítaniu. Počas vol'by funkcií a meracieho rozsahu sa nesmie stláčať!

### 4. Prepínač funkcií a meracieho rozsahu

Slúži na voľbu funkcií a meracieho rozsahu.

### 5. Displej

LCD – 3,5 miestny (1999 čísel), desatinná čiarka, minusový znak, indikácia vybitého stavu batérie (LO BAT).

### 6.. Vstup EXT

Slúži ako zdierka pre meranie izolačného odporu.

### 7.. Vstup COM

Spoločný vstup pre meranie napäcia, odporu, spojitosti. Vhodný pre všetky vodiče s banánovými svorkami.

### 8.. Vstup VΩ

Vstup pre meranie napäcia, odporu, spojitosti. Vhodný pre všetky vodiče s banánovými svorkami.

### 9.. Bezpečnostný remeňový držiak

Jeho použitím predíde vypadnutiu prístroja z ruky počas prevádzky.

### Meranie striedavého prúdu

1. Presvedčte sa, že zaistovacie tlačidlo uchovania údajov (DATA HOLD) nie je zatlačené!

2. Prepínač meracieho rozsahu nastavte do polohy ACA 1000 A. Ak sa na displeji objaví jedna alebo viac núl, prepnite prepínač na menší merací rozsah.

3. Stlačte otvárač čel'uste a obklope ním iba jeden vodič.

4. Nameranú hodnotu odčítajte priamo na displeji prístroja. V prípade potreby použite tlačidlo DATA HOLD.

### Meranie jednosmerného napäťia

1. Červený merací kábel zapojte do konektora VΩ a čierny do konektora COM.

2. Prepínač meracieho rozsahu nastavte na požadovanú hodnotu jednosmerného napäťia (DCV).

3. Pripojte červený merací kábel na kladný pól a čierny kábel na záporný pól meraného obvodu.

4. Nameranú hodnotu jednosmerného napäťia odčítajte priamo z displeja prístroja.

### Meranie striedavého napäťia

1. Červený merací kábel zapojte do konektora VΩ a čierny kábel do konektora COM.

2. Prepínač meracieho rozsahu nastavte do požadovanej

polohy striedavého napäťia (ACV), prístroj je tak pripravený na meranie.

3. Pripojte meracie káble k meranemu obvodu.

4. Po napojení obvodu na napätie je hodnota napäťia zobrazená na displeji.

### Meranie odporu a overenie spojitosti obvodov

1. Červený merací kábel zapojte do zdierky VΩ a čierny kábel do zdierky COM.

2. Ak meriate odpor neznámej hodnoty, prepínač nastavte na merací rozsah 20 kΩ.

3. Ak sa meria odpor zapojený v elektrickom obvode, presvedčte sa, že ste odpojili meraný obvod od napájacieho napäťa a vybili všetky kondenzátory.

4. Teraz môžete pripojiť meracie káble k meranemu obvodu.

5. Na displeji sa objaví nameraná hodnota odporu.

6. Funkcia kontroly spojitosti sa používa po prepnutí prepínača do polohy 200 Ω.

7. V prípade spojitého obvodu (R<50 Ω) sa aktivizuje zvuková signálizácia.

### 5. Výmena batérie a poistky

Výmenu batérie možno vykonať po odstránení krytu batérie na zadnej strane prístroja.

#### Pozor !

Pred použitím dôkladne preštudujte návod na použitie !

## ZÁRUČNÝ LIST

Dodávateľ:



Rozmarínová 10,  
945 01 Komárno

Názov produktu:

Digitálny kliešťový merací prístroj LF266 (LF266C)

Výrobné číslo:

Príslušná norma:  
STN EN 61010-1

Kvalifikácia:



Vyhovujúca

Na produkt sa odo dňa nákupu vzťahuje 24 mesačná záruka. Reklamácie prijíname len po predložení záručného listu. Záruka sa nevzťahuje na batériu.

Dátum nákupu:

Podpis dodávateľa:

# CLEȘTE DE MĂSURĂ DIGITAL DE TIP LF266 (LF266C)

RO

## Instrucțiuni de deservire

Este un clește portabil, prevăzut cu un afișaj LCD cu 3-1/2 digiti, proiectat pentru a fi utilizat de către electricenii, tehnicieni, specialiști de service, care au nevoie de un aparat precis, fiabil, oricând gata de lucru. Alimentarea aparatului se face de la o baterie de 9 V (6F22) care asigură 150-200 ore de funcționare, în funcție de tipul bateriei și de modul de utilizare.

### 1., Caracteristici de funcționare

Curent alternativ	0,1 - 1000 A
Tensiune alternativă	1 - 750 V
Tensiune continuă	1 - 1000 V
Rezistență	100 mΩ - 20 kΩ
Verificarea continuității	până la $50 \pm 25 \Omega$ cu semnalizare sonoră

Afișajul aparatului este cu cristal lichid, care se poate citi în orice fel de iluminare. Afișarea punctului zecimal și a semnului polarității (minus) în cazul măsurării cu polaritate negativă se face în mod automat. (Se consideră semn pozitiv, dacă nu apare semnul.) Valoarea situată în afara domeniului de măsură este semnalizată prin pălpăirea valorii maxime a domeniului împreună cu punctul zecimal și cu semnul polarității. În afară de acestea, aparatul indică și tensiunea scăzută a bateriei, în acest caz bateria uzată trebuie schimbată.

### 2., Caracteristici tehnice

Caracteristicile de mai jos sunt garantate la temperaturi cuprinse între 18 °C - 28 °C (64F-82F), umiditatea relativă maximă de 80%.

#### Măsurarea curentului alternativ (Valoare efectivă reală)

Domeniu	Rezoluție	Precizie (50-60Hz)
200A	100mA	$\pm 2\%$ din valoarea citită + 5 digiti
1000A	1A	$\pm 2\%$ din valoarea citită + 5 digiti până la 800A $\pm 3\%$ din valoarea citită + 5 digiti la celalti curenti

Protecția la supracurent 1200 A (sub 60 de secunde)  
Deschiderea cleștelui 2" (5 cm)

#### Măsurarea tensiunii alternative (Valoare efectivă reală)

Domeniu	Rezoluție	Precizie (50-60Hz)
750 V	1 V	$\pm 1\%$ din valoarea citită + 4 digiti

Impedanța de intrare 9 MΩ  
Protecție la supratensiune 750 V tens. alternativă/continuă în toate domeniile

#### Măsurarea tensiunii continue

Domeniu	Rezoluție	Precizie (50-60Hz)
1000 V	1 V	$\pm 0,5\%$ din valoarea citită + 1 digit

Impedanța de intrare 9 MΩ  
Protecție la supratensiune 1000 V tens. cont./altern. de vârf

#### Măsurarea rezistenței

Domeniu	Rezoluție	Precizie (50-60Hz)
200Ω	0,1Ω	$\pm 1\%$ din valoarea citită + 3 digiti
20kΩ	10Ω	$\pm 1\%$ din valoarea citită + 1 digit

Protecție la supratensiune 800V DC sau AC rms în toate domeniile

#### Verificarea continuității

Domeniu	200Ω
Semnalizare sonoră	până la $50 \pm 25\Omega$
Protecție la supratensiune	500V continuă/alternativă

#### Măsurarea temperaturii (Numai în cazul LF266C)

Domeniu	Rezoluție	Precizie
-50 °C - 750 °C	1 °C	$\pm(1,5\% + 3)$
-122 °F - 1382 °F	1 °F	$\pm(1,5\% + 3)$

#### Condiții pentru mediu ambient

Temperatura	18 °C - 28 °C
Domeniul temperatură de lucru	0 °C - 50 °C
Depozitar	-20 °C+60 °C (-30F-140F) cu bateria scoasă din aparat, umiditatea relativă <80%
Umiditatea relativă	max. 80%

#### Date generale

Procesul de măsurare	tehnică inclusă cu două coborâri
Afișarea măsurii	3 citiri pe secundă
Polaritatea	în mod automat, prin semnalizarea valoarei negative
Semnalizarea suprasarcinii	valoarea maximă a domeniului de măsură pălpăie împreună cu punctul zecimal și cu semnul polarității
Alimentarea	baterie de 9V (6F22)

Durata de viață a bateriei în general de 200 ore cu baterie alcălină


Semnalizarea stării bateriei pe afișaj apare "LO BAT", dacă a rămas doar circa 20% din durata de viață a bateriei

Afișaj LCD cu 3-1/2 digită (număr 1999) înălțimea de 0,5" pentru toate funcțiile și domeniile circa 123 cm înălțime x 7 cm lățime x 3,7 cm grosime

Fixarea datelor Dimensiuni

Accesorii Instrucțiunea de deservire Conductorii de măsură Baterie zinc-carbon de 9V (6F22) Geantă pentru transport

#### Părțile aparatului și organele de comandă



#### 1. Clește de măsură

Curentul alternativ ce trece prin conductor îl sesizează pe principiul transformatorului de curent.

#### 2. Deschizătorul cleștelui

Apăsați-l pentru a deschide cleștele de măsură, când îl eliberați cleștele se va închide din nou.

#### 3. Buton fixare date (DATA HOLD)

Este un buton cu două poziții (apăsat și eliberat – nu se permite apăsarea lui la acționarea selectorului de funcții!), care funcționează în fiecare funcție și domeniu de măsură, și cu ajutorul lui valoarea măsurată se poate fixa în vedere citirii ulterioare.

#### 4. Selector de funcții

Este un comutator rotativ, cu care se poate alege funcția și domeniul de măsură.

#### 5. Afișaj

3 și 1/2 digiti (1999), punct zecimal, semnalizarea polarității minus și a stării bateriei (LO BAT).

#### 6. Intrarea EXT

Aici se introduce conectorul tip banană a cablului EXT, când se efectuează verificarea a rezistenței de izolație (Opțiune separată!)

#### 7. Intrarea COM

Intrarea comună pentru toate tensiunile, rezistențele, verificarea continuității, se pot introduce toate tipurile de conectori banană.

#### 8.. Borna de intrare VΩ

Intrare pentru toate tensiunile, rezistențele, verificarea continuității, se pot introduce toate tipurile de conectori banană.

#### 9.. Curea de siguranță pentru încheietura mâinii

Previne alunecarea aparatului din mâna pe durata utilizării.

#### Măsurarea curentului alternativ

1. Asigurați-vă ca butonul de fixare a datelor (DATA HOLD) să nu fie apăsat.

2. Puneți selectorul în poziția ACA 1000A. Dacă pe afișaj apar unul sau mai multe zerouri la început, atunci treceți pe domeniul de 200A, pentru a îmbunătăți rezoluția măsurătorii.

3. Apăsați deschizătorul în vederea deschiderii cleștelui de măsură și să încadrati numai un singur conductor.

4. De pe afișaj se poate citi curentul ce trece prin conductor. În caz de nevoie, folosiți butonul de fixare a datelor.

#### Măsurarea tensiunii continue

1. Introduceți conductorul de măsură de culoare neagră în borna COM, cel de culoare roșie în borna VΩ.

2. Puneți selectorul la valoarea DCV corespunzătoare, și aparatul este pregătit pentru măsurătoare.

3. Conectați conductorile în circuitul măsurat.

4. Puneți sub tensiune circuitul măsurat, și pe afișaj va apărea valoarea măsurată, în conformitate cu modul de funcționare a afișajului.

#### Măsurarea tensiunii alternative

1. Introduceți conductorul de măsură de culoare neagră în borna COM, cel de culoare roșie în borna VΩ.

2. Puneți selectorul la valoarea ACV corespunzătoare, și aparatul este pregătit pentru măsurătoare.

3. Conectați conductorile în circuitul măsurat.

4. Puneți sub tensiune circuitul măsurat, și pe afișaj va apărea valoarea măsurată.

#### Măsurarea rezistenței și verificarea continuității

1. Introduceți conductorul de măsură de culoare neagră în borna COM, cel de culoare roșie în borna VΩ.

2. Dacă măsurăți o rezistență de valoare necunoscută, selectorul trebuie pus în poziția de 20kΩ. Dacă valoarea afișată este sub 200Ω, comutând în domeniul de măsură mai mic, se poate determina mai exact valoarea rezistenței.

3. Dacă rezistența nu este scosă din circuitul măsurat, atunci trebuie neapărat să se scoată de sub tensiune circuitul și trebuie descărcăți toți condensatorii înainte de a începe măsurătoarea.

4. După aceasta se poate conecta conductorul de măsură pe piesa măsurată.

5. De pe afișaj se poate citi valoarea măsurată.

6. Verificarea continuității se poate face în poziția de 200Ω a funcției de măsurare a rezistenței.

7. Aparatul emite o semnalizare sonoră, în cazul continuității circuitului ( $R<50\Omega$ ).

#### Schimbarea bateriei

Prin extragerea în lateral a capacului aflat în spatele aparatului, se poate schimba bateria.

**Atenție! Înainte de utilizare, citiți și rețineți instrucțiunile de utilizare! Utilizarea într-un mod diferit de cele prevăzute în instrucțiunile de utilizare poate să provoace accidente grave sau fatale ori pagube mari! Să respectați prescripțiile de protecție contra atingerii!**

## CERTIFICAT DE CALITATE

Furnizor:  
TRACON Budapest Kft.  
2120 Dunakeszi,  
Pallag u.21.

ISO 9001:2000



Denumirea produsului:  
**Clește de măsură digital de tip LF266**

Număr fabricație:  
Standard de referință:  
EN 61010-1

Calificativ:  
Coresponde



Acordăm pentru produs o garanție de 12 luni, considerată de la data cumpărării. Reclamațiile le putem accepta numai în prezența Certificatului de Calitate, deoarece acesta are și rol de Certificat de Garanție.

Data cumpărării: Semnatura furnizorului:  
L.S. L.S.

# DIGITALNA STRUJNA KLIJEŠTA TIPA LF266 (LF266C)

HR

## Upute za uporabu

Prenosiva strujska kliješta s 3-1/2 digitnim LCD pokazivačem namijenjena su za elektroinstalatere, tehničare, servisere koji žele imati točan i siguran instrument koji je u vijek spreman za rad. Napajanje instrumenta je iz 9 V (6F22) baterije, koja može izdržati 150-200 radnih sati, ovisno od tipa baterije i načina korištenja.

### 1. Funkcijski parametri

izmjenična struja	0,1 - 1000 A
izmjenični napon	1 - 750 V
istosmjerni napon	1 - 1000 V
otpor	100 mΩ - 20 kΩ
ispitivanje spoja	do 50 ± 25 Ω sa zvučnim signalom

Pokazivač instrumenta izведен je s tekućim kristalom koji se može očitati po bilo kojem osvjetljenju. Automatski pokazuje decimalnu točku i polaritet kada se mjeri negativna vrijednost, jer se pozitivni polaritet samo po sebi podrazumijeva. Pri preopterećenju mjerog područja trepće najveći iznos, zajedno s decimalnom točkom i znakom za polaritet. Osim toga može pokazati prenizak napon baterije, kada je bateriju potrebno zamijeniti novom.

### 2. Tehnički parametri

Vrijednosti navedene u nastavku uputstva jamčimo pri temperaturi od 18 °C do 28 °C (64F-82F), te max. 80% relativne vlažnosti.

### 3. Mjerjenje izmjenične struje (stvarna efektivna vrijednost)

Područje	Rezolucija	Točnost (50-60Hz)
200A	100mA	±2% od očitane vrijednosti + 5 digita
1000A	1A	2% od očitane vrijednosti + 5 digita 800A ili ispod ±3%- od očitane vrijednosti + 5 digita

Zaštita od preopterećenja 1200 A (unutar 60 s)  
Otvor kliješta 2" (5 cm)

### Mjerjenje izmjeničnog napona (stvarna efektivna vrijednost )

Područje	Rezolucija	Točnost (50-60Hz)
750 V	1 V	±1% od očitane vrijednosti + 4 digita

Uzlazna impedancija 9 MΩ  
Zaštita od preopterećenja 750 V AC/DC napona na svim područjima

### Mjerjenje istosmjerne struje

Područje	Rezolucija	Točnost (50-60Hz)
1000 V	1 V	±0,5 % od očitane vrijednosti + 1 digit

Uzlazna impedancija 9 MΩ  
Zaštita od preopterećenja 1000 V DC/AC vršna vrijednost

### Mjerjenje otpora

Područje	Rezolucija	Točnost (50-60Hz)
200Ω	0,1Ω	±1 % od očitane vrijednosti + 3 digita
20kΩ	10Ω	±1 % od očitane vrijednosti+ 1 digit

Zaštita od preopterećenja 800V DC/rms ili AC na svim područjima

### Ispitivanje spoja

Područje	200Ω
Zvučni signal	između 50±25Ω
Zaštita od preopterećenja	500V DC/AC

### Mjerjenje temperature (samo za LF266C)

Područje	Rezolucija	Točnost
-50 °C - 750 °C	1 °C	±(1,5% + 3)
-122 °F - 1382 °F	1 °F	±(1,5% + 3)

### Uvjeti okruženja

Temperatura	18 °C - 28 °C
Pogonsko temperaturno područje	0 °C - 50 °C
Skladištenje	-20 °C+60 °C (-30F-140F) s izvađenom baterijom
Relativna vlažnost	relativna vlažnost <80% max. 80%


### Opći podaci

Princip mjerjenja	s dvostrukim nagibom, ugrađena tehnika
Pokazivanje mjerjenja	3 očitanja / sec
Polaritet	automatski, negativna vrijednost se pokazuje
Pokazivanje preopterećenja	trepće max., područje mjerjenja
Napajanje	baterija od 9V (6F22)
Životni vijek baterije	obično 200 sati s alkalnom baterijom
Pokazivanje stanja baterije	pokazuje "LD BAT" kada je ostalo 20% od životnog vijeka
Pokazivač	LCD-3-1/2 (1999) 0,5"
Pamćenje vrijednosti	za sve funkcije i područja
Dimenzije	cca.123 cm x 7 cm x 3,7 cm

### Dijelovi kompletata

uputstvo za upotrebu  
Mjerni kablići  
9V (6F22) cink-karbon baterija  
prenosiva torbica

### Dijelovi instrumenta i elementi upravljanja



### Mjerna kliješta

Mjeri izmjeničnu struju koja protiče kroz vodič.

### Ručka za otvaranje kliješta

Pritisnite je za otvaranje i otpustite kada želite zatvoriti kliješta

### Dugme za držanje podataka (DATA HOLD)

Tipkalo koje radi u svim funkcijama i na svim mjernim područjima, s pomoću kojeg se može zadržati izmjereni podatak za kasnije očitanje. Pri okretanju preklopnika za izbor ovo dugme nije dopušteno pritisnuti.

### Preklopnik za izbor

Služi za izbor funkcija i mernog područja.

### Pokazivač

ima 3 i 1/2 digita (1999), može pokazati decimalnu točku, negativni polaritet i stanje baterije (LO BAT).

### Utičnica EXT

Ulaz za bananski utikač pri ispitivanju otpora izolacije (posebna opcija !)

### Utičnica COM

Zajednički ulaz za sve vrste bananskih utikača pri mjerjenju napona, otpora ili ispitivanju spoja.

### Utičnica VΩ

Ulaz za sve vrste bananskih utikača pri mjerjenju napona, otpora ili ispitivanju spoja.

### Sigurnosni remen

Sprječava ispadanje instrumenta iz ruke pri uporabi.

### Mjerjenje izmjenične struje

1. Uverite se da dugme za držanje podataka (DATA HOLD) nije uključeno.

2. Postavite preklopnik na područje ACA 1000A. Ukoliko pokazivač pokazuje jednu ili više početnih nula, promjenite područje mjerjenja na 200A radi povećanja osjetljivosti.

3. Pritiskom na ručicu otvorite kliješta (obruč) i stavite ga samo oko jednog voda.

4. Na pokazivaču možete očitati vrijednost struje koja teče u tom vodiču. Po potrebi možete upotrijebiti dugme za držanje podataka.

### Mjerjenje istosmernog napona

1. Priklučite mjerni kablići crvene boje u utičnicu VΩ, a crni u COM.

2. Preklopnikom odaberite odgovarajuće DCV područje i instrument je spreman za mjerjenje.

3. Spojite mjerne kabliće u strujni krug.

4. Uključite napon strujnog kruga i očitajte izmjerenu vrijednost na pokazivaču.

### Mjerjenje izmjeničnog napona

1. Priklučite mjerni kablići crvene boje u utičnicu VΩ, a crni u COM.

2. Preklopnikom odaberite odgovarajuće ACV područje i instrument je spreman za mjerjenje.

3. Spojite mjerne kabliće u strujni krug.

4. Uključite napon strujnog kruga i očitajte izmjerenu vrijednost na pokazivaču.

### Mjerjenje otpora i ispitivanje spoja

#### 1. Priključite mjerni kablići crvene boje u utičnicu VΩ, a crni u COM.

2. Ukoliko mjerite otpor nepoznate vrijednosti, odaberite područje 20kΩ. Ako je pokazana vrijednost manja od 200Ω, smanjite mjerivo područje mjerjenja dok ne ustanovite najprecizniju vrijednost.

3. Ukoliko otpornik nije isključen iz strujnog kruga, prije mjerjenja svakako treba isključiti napone i isprazniti kondenzatore.

4. Tek se sada smiju priključiti merni kablići na otpornik.

5. Na pokazivaču može se očitati izmjerena vrijednost.

6. Ispitivanje spoja može se obaviti na području 200Ω.

7. Za ispravan spoj instrument daje zvučni signal (R<50Ω).

### Zamjena baterije

Za zamjenu ispravnjene baterije bočno izvucite poklopac na stražnjoj strani instrumenta.

**Upozorenje!** Prije uporabe pročitajte i protumačite ove upute! Uporaba koja nije u skladu s ovim uputama može prouzročiti teške i kobne posljedice ili velike štete. Tijekom uporabe pridržavajte se pravila zaštite od strujnog udara!

### POTVRDA O KVALITETI

Dobavljač:

TRACON d.o.o. Varaždin  
42000 Varaždin  
Optujska 85  
Tel: 042/204-241

ISO 9001:2000



Naziv proizvoda:

Digitalna strujska kliješta tipa LF266

Serijski broj proizvoda:

Prema standardizaciji:  
EN 61010-1

Kvaliteta:

zadovoljila



Za proizvod jamčimo u trajanju 12 mjeseci od dana prodaje. Reklamaciju priznajemo samo uz predloženje ove potvrde o kvaliteti koja ujedno služi i kao jamstveni list..

Datum prodaje:

Potpis prodavatelja:

M.P.

M.P.

# DIGITALNE MERILNE KLEŠČE SLO

## TIPA LF266 (M266) IN LF266C

### Navodilo za uporabo

Prenosljive električne klešče z LCD prikazovalnikom in s 3 1/2 znaki je namenjeno za elektroinstalaterje, tehnike in serviserje, ki želijo imeti natančen in zanesljiv instrument, zmeraj pripravljen za delo. Instrument se napaja iz baterije od 9V (6F22), ki lahko zdrži 150-200 delovnih ur, odvisno od tipa baterije in načina uporabe.

#### 1., Funkcijski parametri

Izmenični tok	0,1 - 1000 A
Izmenična napetost	1 - 750 V
Enosmerna napetost	1 - 1000 V
Odpornik	100 mΩ - 20 kΩ
Kontrola spoja	od 50 do ± 25 Ω z zvočnim signalom

Prikazovalnik instrumenta je proizведен s tekočim kristalom, ki se lahko odčita ob kateri koli osvetlitvi. Avtomatično prikazuje decimalno točko in polariteto, ko se meri negativna vrednost, kajti drugače se vedno prikaže pozitivna polariteta.

Pri prekoračitvi merilnega območja se skupaj z decimalno točko in znakom polaritete svetlica največja vrednost. Poleg tega pa lahko prikaže tudi prenizko napetost baterije, predvsem takrat, ko jo je potreben zamensati z novo.

#### 2., Tehnični parametri

Navedene vrednosti garantiramo pri temperaturi med 18 °C in 28 °C (64F-82F), ter pri relativni vlažnosti max. 80%.

#### 3. Merjenje izmeničnega toka (Realna efektivna vrednost)

Področje	Resolucija	Natančnost (50-60Hz)
200A	100mA	±2% od odčitane vrednosti + 5 digit
1000A	1A	±2% od odčitane vrednosti + 5 digit 800A ali nižje ±3% od odčitane pri drugih tokovih vrednosti + 5 digit

Zaščita od preobremenitve 1200 A (znotraj 60 mp)  
Odprtina klešče 2" (5 cm)

#### Merjenje izmenične napetosti (Realna efektivna vrednost)

Področje	Resolucija	Natančnost (50-60Hz)
750 V	1 V	±1% - od odčitana vrednosti + 4 digit

Vhodna impedanca 9 MΩ  
Zaščita pred preobremenitvijo 750 V izmenična/enosmererna napetost v vseh področjih

#### Merjenje enosmerne napetosti

Področje	Resolucija	Natančnost
1000 V	1 V	±0,5% - od odčitane vrednosti + 1 digit

Vhodna impedanca 9 MΩ  
Zaščita pred preobremenitvijo 1000 V enojni/izmeničen vrh

#### Merjenje odpora

Področje	Resolucija	Natančnost (50-60Hz)
200Ω	0,1Ω	±1 % - od odčitane vrednosti + 3 digit
20kΩ	10Ω	±1 % - od odčitane vrednosti + 1 digit

Zaščita pred preobremenitvijo 800V DC/rms ali AC vseh področjih

#### Kontrola spoja

Področje	200Ω
Zvočni signal	med 50±25Ω
Zaščita pred preobremenitvijo	500V enojni/izmenični

#### Merjenje temperature (Samo v primeru LF266C)

Področje	Resolucija	Natančnost
-50 °C - 750 °C	1 °C	±(1,5% + 3)
-122 °F - 1382 °F	1 °F	±(1,5% + 3)

#### Pogoji okolja

Temperatura	18 °C - 28 °C
Področje delovne temperature	0 °C - 50 °C
Skladiščenje	-20 °C+60 °C (-30F-140F) brez baterije relativna vlažnost <80% max. 80%
relativna vlažnost	

#### Osnovni podatki

Princip merjenja	vgrajena tehnika z dvojnim nagibom
Prikazovanje meritev	3 odčitavanja/sec. avtomatični, prikazuje se negativna vrednost
Prikazovanje preobremenitve	max. vrednost merskega področja se svetlica skupaj z decimalno točko in z znakom za polariteto 9V-sko baterijo (6F22)

#### Napajanje

Življenjska doba baterije z alkalno baterijo ponavadi 200 ur

#### Prikazovanje stanja baterije

prikazuje "LD BAT", ko je od življenjske dobe ostalo okoli 20% LCD-3 1/2 (1999 ) 0,5" višina


#### Prikazovalnik

za vse funkcije in področja višina c.a. 123 cm x širina 7 cm x debelina 3,7 cm

#### Dodatni deli

Navodilo za uporabo  
Merilni vodniki  
Cink-karbon baterija 9V (6F22)  
Transportna torba

#### Deli instrumenta in elementi upravljanja



#### 1. Merilne klešče

Na izmenični tok, ki gre skozi vodnik, deluje kot električni transformator.

#### 2. Ročaj za odpiranje klešč

Za odpiranje klešč pritisnite ročaj, ko pa ga spustite, se klešče zaprejo.

#### 3. Tipkalo za fiksiranje podatkov (DATA HOLD)

Tipkalo, ki deluje pri vseh funkcijah in na vseh področjih, z njim lahko izmerjeni podatek fiksiramo zaradi poznejšega odčitavanja. Pri obračanju preklopnika se to tipkalo ne sme uporabiti.

#### 4. Preklopnik

Namenjen je za izbiranje merilne funkcije in merilnega področja.

#### 5. Prikazovalnik

Ima 3 in 1/2 znakov (1999), prikazuje decimalno točko, negativno polariteto in stanje baterije (LO BAT).

#### 6.. Vhod EXT

Vtičnica za bananski vtikač pri zaznavanju odpora izolacije. (Posebna opcija!)

#### 7. Vhod COM

Skupna vtičnica za vse vrste bananskih vtikačev pri merjenju napetosti, odpora ali zaznavanju spoja.

#### 8.. Vhod VΩ

Vtičnica za vse vrste bananskih vtikačev pri merjenju napetosti, odpora ali zaznavanju spoja.

#### 9.. Varnostni jermen

Prepreči izpadanje instrumenta iz roke pri uporabi.

#### Merjenje izmeničnega toka

1. Prepričajte se o tem, da tipkalo za fiksiranje podatka (DATA HOLD) ni vklopljeno.

2. Preklopnik postavite na področje ACA 1000A.

3. V kolikor prikazovalnik pokaže eno ali več začetnih ničel, zaradi povečanja občutljivosti spremeni področje merjenja na 200A.

4. S pritiskom na ročaj odprite klešče (obroč) in z njim objemite le en vodnik.

5. Na prikazovalniku lahko odčitate vrednost toka, ki teče skozi ta vodnik.

#### Merjenje enosmerne napetosti

1. Merilni kabel črne barve priključite v vtičnico COM, rdečega pa v VΩ.

2. S preklopnikom izberite prizerno področje DCV in s tem je instrument pripravljen za delo.

3. Merilne kable spojite v električni krog.

4. Električni krog priključite na napetost in izmerjeno vrednost odčitajte na prikazovalniku.

#### Merjenje izmenične napetosti

1. Merilni kabel črne barve priključite v vtičnico COM, kabel rdeče barve pa v VΩ.

2. S preklopnikom izberite prizerno področje ACV in s tem je instrument pripravljen za merjenje.

3. Merilne kable spojite v električni krog.

4. Električni krog priključite na napetost in izmerjeno vrednost odčitajte na prikazovalniku.

#### Merjenje odpora in kontrola spoja

1. Merilni kabel črne barve priključite v vtičnico COM, kabel rdeče barve pa v VΩ.

2. V kolikor želite meriti odpornik neznanе vrednosti, izberite področje 20kΩ. Če je prikazana vrednost manjša od 200Ω, zmanjšajte področje merjenja tako dolgo, dokler ne omejite točno vrednost.

3. V kolikor odpornik ni odstranjen iz električnega kroga, pred merjenjem obvezno izklopite napetost in izpraznite kondenzatorje.

4. Šele za tem lahko merilne kable priključite na merjeni del.

5. Na prikazovalniku lahko odčitate merjeno vrednost.

6. Zaznavanje spoja lahko izvedete na področju 200Ω.

7. Brezhiben spoj zaznava z zvočnim signalom (R<50Ω).

#### Zamenjava baterije

Za zamenjavo prazne baterije bočno izvlecite pokrov na hrbtni strani instrumenta.

#### Opozorilo!

Pred uporabo preberite in preučite navodila! Uporaba, ki ni v skladu s temi navodili, lahko povzroči težke in dokončne posledice ali veliko škodo. Med uporabo upoštevajte pravila o zaščiti pred dotikom!

#### CERTIFIKAT O KAKOVOSTI

Distributer:

TRACON Lendava d.o.o.,  
Kolodvorska ulica 20/a  
9220 Lendava-Lendva  
Tel.: (386-2) 600-16-07  
Fax.: (386-2) 578-95-80

ISO 9001:2000



Naziv artikla:

Digitalno merilno klešče LF266

Serijska številka proizvoda:

Po standardu:  
EN 61010-1

Kvaliteta:

Ustreza



Garancija za proizvod velja 12 mesecev od dneva prodaje.

**Reklamacijo priznamo le ob predložitvi Potrdila o kakovosti**, ki ob enem velja tudi kot garancijski list.

Datum prodaje:

Podpis distributerja:

# INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

## CYFROWY MIERNIK CĘGOWY TYPU LF266 (LF266C)

PL

### Instrukcja obsługi

Przenośny miernik cęgowy, wyposażony w 3½ miejscowy wyświetlacz przeznaczony jest dla elektryków, techników i fachowców serwisu, którzy do swojej pracy potrzebują dokładny, niezawodny i zawsze gotowy do użytkowania przyrząd pomiarowy. Do zasilania miernika służy bateria tranzystorowa 9 V (6F22). Zapewnia ona pracę miernika przez 150-200 godzin, w zależności od jej typu.

### 1. Charakterystyki użytkowe

Prąd zmienny: 0,1 – 1000 A

Napięcie zmienne: 1 – 750 V

Napięcie stałe: 1 – 1000 V

Rezystancja: 100 mΩ - 20 kΩ

Badanie ciągłości: 50 ±25 Ω, sygnał dźwiękowy

Miernik wyposażony jest w wyświetlacz LCD (ciekłokrystaliczny), który zapewnia łatwy odczyt przy każdym oświetleniu, posiada automatyczne ustawienie kropki dziesiątej i automatyczną indykację bieguności ujemnej (brak znaku należy rozumieć jako bieguność dodatnią). Przekroczenie granicy zakresu pomiarowego sygnalizowane jest tak, że graniczna wartość zakresu migra wraz z kropką dziesiątną i znakiem bieguności. Na wyświetlaczu również sygnalizowany jest słaby stan baterii: wtedy należy ją wymienić.

### 2. Dane techniczne

Poniższe parametry gwarantowane są przy temperaturze pracy od 18 °C do 28 °C (64°F – 82°F) i względnej wilgotności maks. 80%.

### Pomiar prądu zmiennego (rzeczywista wartość skuteczna)

Zakres pomiarowy	Rozdzielcość	Dokładność (50-60 Hz)
200 A	100 mA	2% odczytanej wartości +5 cyfr
1000 A	1 A	2% odczytanej wartości +5 cyfr, do 800 A: 3% odczytanej wartości +5 cyfr

Ochrona przed przeciążeniem: 1200 A (do 60 s)

Rozwarcie szczęk: 2" (5 cm)

### Pomiar napięcia zmiennego (rzeczywista wartość skuteczna)

Zakres pomiarowy	Rozdzielcość	Dokładność (50-60 Hz)
750 V	1 V	1% odczytanej wartości +4 cyfry

Impedancja wejściowa: 9 MΩ

Ochrona przed przeciążeniem: 750 V napięcie zmienne/stałe w każdym zakresie

### Pomiar napięcia stałego (rzeczywista wartość skuteczna)

Zakres pomiarowy	Rozdzielcość	Dokładność (50-60 Hz)
1000 V	1 V	0,5% odczytanej wartości +1 cyfra

Impedancja wejściowa: 9 MΩ

Ochrona przed przeciążeniem: 1000 V napięcie szczytowe zmienne/stałe

### Pomiar rezystancji

Zakres pomiarowy	Rozdzielcość	Dokładność (50-60 Hz)
200 Ω	0,1 Ω	1% odczytanej wartości +3 cyfry
20 kΩ	10 Ω	1% odczytanej wartości +1 cyfra

Ochrona przed przeciążeniem: 800 V DC/rms lub AC w każdym zakresie

### Badanie ciągłości

Zakres: 200 Ω,  
Sygnał dźwiękowy: przy 50 ±25 Ω  
Ochrona przed przeciążeniem: 500 V zmienne/stałe

### Pomiar temperatury (tylko dla LF266C)

Zakres pomiarowy	Rozdzielcość	Dokładność
-50... 750°C	1°C	1,5% +3 cyfry
-122... 1382°F	1°F	1,5% +3 cyfry

### Warunki środowiskowe

Temperatura: 18 °C... 28 °C  
Temperatura pracy: 0... 50°C  
Temperatura przechowywania: -20 °C... +60 °C (-30 °F... 140 °F)  
bateria wyjęta z miernika,  
względna wilgotność <80%.  
Względna wilgotność: maks. 80%.

### Ogólne dane techniczne

Proces pomiarowy: stosowanie techniki podwójnej integracji (dual-slope)  
Wyświetlanie pomiaru: 3 odczyty na sekundę  
Bieguność:

Przekroczenie górnej granicy zakresu pomiarowego:

maksymalna wartość zakresu migra wraz z kropką dziesiątną i znakiem bieguności

bateria 9 V typu 6F22 (tranzystorowa)  
ok. 200 godz. (bateria alkaliczna)

Zasilanie:

Trwałość baterii:

Sygnalizacja słabego stanu baterii:

napis „LD BATT” na wyświetlaczu

oznacza, że bateria jest zużyta w ok. 80% -ach

Wyświetlacz:

LCD 3½ miejscowy (maks.

liczba: 1999),  
wysokość cyfr: 0,5"

Zatrzymanie danych:

w każdej funkcji i zakresie  
ok. 123 mm (W) x 70 mm (Sz) x 37 mm (Gr)

Wymiary:

instrukcja obsługi, przewody pomiarowe, bateria cynkowo-węglowa 9 V typu 6F22, futerał

Wypożyczenie:

Części przyrządu i organy obsługi

- Szczęki pomiarowe  
Detektują one - jak przekładnik prądowy - prąd zmienny przepływający przez szynę.
- Otwieracz szczek  
Naciśnąć, go, aby otworzyć szczęki, przy zwalnianiu szczek znowu zamkną się.
- Przycisk do zatrzymywania danych (DATA HOLD)  
Przycisk, który służy do zatrzymywania - dla późniejszego

odczytywania - wartości zmierzonych we wszystkich zakresach i funkcjach (nie wolno go naciskać przy przestawianiu przełącznika obrotowego).

### 4. Przełącznik obrotowy

Przełącznik, który służy do wybierania funkcji i zakresów pomiarowych.

### 5. Wyświetlacz:

3½ miejscowy (maks. liczba: 1999) z ukazaniem kropki dziesiątej i znaku bieguności ujemnej oraz sygnalizacją słabego stanu baterii (LO BAT).

### 6. Wejście EXT

Służy ono do podłączania wtyczek bananowych EXT miernika izolacji przy pomiarze rezystancji izolacji (opcja).

### 7. Wejście COM


Jest to wspólne wejście przy wszelkich pomiarach napięcia, rezystancji, ciągłości, można do niego podłączyć wszystkie wtyczki bananowe.

### 8. Wejście VΩ

Jest to wejście przy wszelkich pomiarach napięcia, rezystancji, ciągłości, można do niego podłączyć wszystkie wtyczki bananowe.

### 9. Pasek bezpieczeństwa na przegub

Zapobiega wypadnięciu miernika z rąk w czasie użytkowania.



### Pomiar prądu zmiennego

1. Upewnić się, że przycisk DATA HOLD nie jest wcisnięty.

2. Ustawić przełącznik obrotowy w pozycji ACA 1000 A. Jeżeli na wyświetlaczu ukaże się jedno lub więcej zer początkowych, to przejść na zakres 200 A, aby poprawić rozdzielcość pomiaru.

3. Naciśkając otwieracz szczek otworzyć je i objąć nimi jeden z przewodów.

4. Na wyświetlaczu ukaże się wartość prądu płynącego w przewodzie. W razie potrzeby skorzystać z przycisku DATA HOLD.

### Pomiar napięcia stałego

1. Podłączyć czarny przewód pomiarowy do gniazda COM, a czerwony do gniazda VΩ.

2. Ustawić przełącznik obrotowy na odpowiedni zakres DCV, teraz przyrząd jest gotowy do pomiaru.

3. Podłączyć przewody pomiarowe do sprawdzanego obwodu.

4. Podać napięcie na sprawdzany obwód, wtedy na wyświetlaczu ukaże się wartość mierzona napięcia.

### Pomiar napięcia zmiennego

1. Podłączyć czarny przewód pomiarowy do gniazda COM, a czerwony do gniazda VΩ.

2. Ustawić przełącznik obrotowy na odpowiedni zakres ACV, teraz przyrząd jest gotowy do pomiaru.

3. Podłączyć przewody pomiarowe do sprawdzanego obwodu.

4. Podać napięcie na sprawdzany obwód, wtedy na wyświetlaczu ukaże się wartość mierzona napięcia.

### Pomiar rezystancji i sprawdzanie ciągłości

1. Podłączyć czarny przewód pomiarowy do gniazda COM, a czerwony do gniazda VΩ.

2. Jeżeli wielkość mierzonej rezystancji nie jest z góra znana, to ustawić przełącznik obrotowy w pozycji 20 kΩ. Jeżeli wyświetlana wartość jest mniejsza od 200 Ω, to dla zwiększenia dokładności wyznaczania rezystancji przestawić przełącznik na niższy zakres pomiarowy.

3. W przypadku, gdy pomiar jest wykonany na nieusuńnym z obwodu rezystorze, to przed rozpoczęciem pomiaru bezwzględowo należy odłączyć napięcia od sprawdzanego obwodu i rozładować kondensatory.

4. Po tym można podłączyć przewody pomiarowe do mierzonego rezystoru.

5. Mierzoną wartość można odczytać na wyświetlaczu.

6. Sprawdzanie ciągłości jest przeprowadzone, gdy przełącznik jest w pozycji 200 Ω.

7. Przyrząd generuje sygnał dźwiękowy, jeżeli obwód jest ciągły (R<50 Ω).

### Wymiana baterii

Po odciagnięciu na bok pokrywy na tylnej ścianie przyrządu do pojemnika można włożyć nową baterię.

**Uwaga!** Przed użyciem przyrządu należy przeczytać i zrozumieć instrukcję użytkowania. Użycwanie przyrządu niezgodnie z instrukcją może spowodować poważne i śmiertelne wypadki, jak i duże szkody.

### ŚWIADECTWO JAKOŚCI

Dystrybutor:

TRACON Budapest Kft.  
H-2120 Dunakeszi,  
Pallag u. 21., Węgry  
Tel.: (36-27) 540 000  
Faks: (36-27) 540 005

ISO 9001:2000



Nazwa produktu:

Cyfrowy miernik cęgowy LF266

Nr fabryczny:

Odnośna norma:  
EN 61010-1

Klasifikacja:

Odpowiada



Na produkt udzielamy 12 miesięcy gwarancji, licząc od daty zakupu. Reklamacje będą akceptowane jedynie za okazaniem Świadectwa Jakości, ponieważ jest ono jednocześnie Kartą Gwarancyjną.

Data zakupu:  
Pieczętka

Podpis dystrybutora:  
Pieczętka

# DIGITALNA MERNA KLJEŠTA

## TIPA: LF266 (M266) (LF266C)



### Uputstvo za rukovanje

Prenosna merna klješta sa 3-1/2 digita, LCD ekranom, su konstruisana električarima, tehničarima i serviserima, kojima je potreban precizan, pouzdan i praktičan instrument, uvek spreman za upotrebu. Naprava se napaja sa baterije 9 V (6F22) koja je dovoljna za 150-200 radnih sati, zavisno od kvaliteta baterije i merenja.

#### 1., Tehničke karakteristike

Naizmenična struja	0,1 - 1000 A
Naizmenični napon	1 - 750 V
Jednosmerni napon	1 - 1000 V
Otpornost	100 mΩ - 20 kΩ
Ispitivanje neprekidnosti	50 ± 25 Ω sa zvučnim signalom

Ekran instrumenta je sa tečnim kristalom, koji se dobro očitava u svim uslovima osvetljenja. Automatski signalizira decimalnu tačku i negativni polaritet (-) u slučaju pogrešnog izbora polariteta. (bez prisutnosti oznake izbor je dobar) Ako je merena veličina iznad opsega žmiga maksimalna vrednost opsega sa decimalnom tačkom i oznakom polariteta. Ekran signalizira i ispraznjenost baterije. Tada je treba menjati.

#### 2., Tehnički parametri

Navedeni parametri su garantovani na radnoj temperaturi od 18 °C do 28 °C (64F-82F) i relativnoj vlažnosti vazduha maksimalno od 80%.

#### Merenje naizmenične struje (stvarna efektivna vrednost)

opseg	osetljivost	tačnost (50-60Hz)
200A	100mA	±2% očitane vrednosti + 5 digit
1000A	1A	±2% očitane vrednosti + 5 digit, na 800A ili ispod: ±3% očitane vrednosti + 5 digit, kod ostalih struja

zaštita od preopterećenja 1200 A (unutar 60 sec)  
razmak papuča 2" (5 cm)

#### Merenje naizmeničnog napona (stvarna efektivna vrednost)

opseg	osetljivost	tačnost (50-60Hz)
750 V	1 V	± 1% očitane vrednosti + 4 digit,
ulazna impedancija		9 MΩ
zaštita od preopterećenja		750 V naizmeničnog/ jednosmernog napona u svim opsezima

#### Merenje jednosmernog napona

opseg	osetljivost	tačnost (50-60Hz)
1000 V	1 V	±0,5% očitane vrednosti + 1 digit

ulazna impedancija 9 MΩ  
zaštita od preopterećenja 1000 V jednosmernog/ naizmeničnog vršnog nap.

#### Merenje otpornosti

opseg	osetljivost	tačnost (50-60Hz)
200Ω	0,1Ω	±1 % očitane vrednosti + 3digit
20kΩ	10Ω	±1 % očitane vrednosti + 1digit

zaštita od preopterećenja 800V DC/ili AC u svim opsezima

#### Ispitivanje neprekidnosti

opseg	200Ω
zvučni signal	u granicama 50±25Ω
zaštita od preopterećenja	500V DC/AC

#### Merenje temperature (Samo u slučaju LF266C)

opseg	osetljivost	tačnost
-50 °C - 750 °C	1 °C	±(1,5% + 3)
-122 °F - 1382 °F	1 °F	±(1,5% + 3)

#### uslovi okoline

temperatura 18 °C – 28 °C  
pogonska temperatura 0 °C – 50 °C  
temperatura lagerovanja -20 °C – +60 °C (-30F-140F)  
baterija odstranjena iz instr.  
Relativna vlažnost vazduha max. 80%

#### Opšti podaci

Proces merenja dvostepena sa ugrađenom tehnikom

Brzina očitavanja 3 očitanja/sec  
Polaritet automatski, inverzna polarizacija signalizirana

Signalizacija preopterećenja maksimalna vrednost mernog opsega žmiga sa decimalnom tačkom i oznakom polariteta  
baterija od 9V (6F22)


obično 200 sati alkalne baterije  
na ekranu je oznaka "LD BAT" počev od pribl. 20% svog preostalog kapaciteta

Ekran LCD-3 i 1/2 digita (1999 brojeva)  
visina 0,5"  
za sve funkcije i oblasti  
visina 123 cm, širina x 7 cm  
debljina x 3,7 cm

Čuvanje podataka Dimenzije

Oprema oputstvo za rukovanje  
Priključni provodnici (gajtani)  
cink-karbon baterija 9V (6F22)  
prenosna torba

#### Delovi i oprema instrumenta



#### Merne papuče

regisruju struju obuhvaćenog provodnika kao strujni merni transformator.

2., Otvarač mernih papuča

pritiskom na mehanizam se otvaraju, otpuštanjem se zatvaraju papuče.

3., Dugme za sačuvanje podataka (DATA HOLD) to je dvopolozajna sklopka, koja se ne sme pritisnuti priklikom upotrebe prekidača izbora funkcije. Aktivno je za sve merne veličine i opsege, i služi za sačuvanje imerenih podataka za kasnije očitavanje.

4., Prekidač izbora funkcije to je okretni prekidač, koji služi za izbor merne funkcije i mernog opsega.

5., Ekran za signalizaciju 3 i 1/2 digita (1999 brojki), decimalne tačke, negativnog polariteta i stanja baterije (LO BAT)

6., EXT ulaz služi za utakanje bananskih utikača EXT za merenje otpora izolacije. (posebna opcija!)

7., COM ulaz zajedničko priključno mesto za merenje napona, otpornosti, neprekidnosti, mogu se utaknuti svi bananski utikači

8., VΩ ulaz to je ulaz za merenje svih napona, otpornosti, neprekidnosti, mogu se utaknuti svi bananski utikači.

9., Zglobni kaiš bezbednosti spričava isklizanje instrumenta iz ruke u toku merenja.

#### Merenje naizmenične struje

1. Uveriti se o tome da prekidač za sačuvanje podataka (DATA HOLD nije uključen).

2. Namestiti prekidač izbora funkcije u položaj ACA 1000A. Ako je na ekranu 0, ili više nula, birati opseg od 200A za popravku preciznosti merenja.

3. Otvoriti merne papuče i obuhvatiti samo jedan provodnik.

4. Na ekranu se može očitati izmerena vrednost struje kroz provodnik. Po potrebi pritisnuti dugme za sačuvanje podataka.

#### Merenje jednosmernog napona

1. Utaknuti crni gajtan u COM, a crveni u VΩ ulaz.

2. Prekidač izbora funkcije namestiti na odgovarajući DCV vrednost, i instrument spreman za merenje.

3. Priklučiti provodnike u strujni krug merenja.

4. Strujni krug pustiti pod napon, na ekranu se pojavi merena veličina shodno radnoj funkciji ekrana.

#### Merenje naizmeničnog napona

1. Utaknuti crni gajtan u COM, a crveni u VΩ ulaz..

2. Prekidač izbora funkcije namestiti na odgovarajući ACV vrednost, i instrument spreman za merenje.

3. Priklučiti provodnike u strujni krug merenja.

4. Strujni krug pustiti pod napon, na ekranu se pojavi merena veličina shodno radnoj funkciji ekrana.

#### Merenje otpornosti i ispitivanje neprekidnosti

1. Utaknuti crni gajtan u COM, a crveni u VΩ ulaz..

2. Za merenje otpornosti nepoznate vrednosti, prekidač izbora namestiti u poziciju 20kΩ, ako je prikazana vrednost ispod 200Ω, preklapanjem u manji merni opseg se može meriti preciznije.

3. Ako otpornik nije odstranjen iz strujnog kruga, treba obezbediti beznaponsko stanje na otporniku, čak treba isprazniti kondenzatore pre početka merenja.

4. Posle toga priključiti gajtane na komponentu merenja.

5. Na ekranu se može očitati merena vrednost.

6. Ispitivanje neprekidnosti se može vršiti u funkciji merenja otpornosti opsega 200Ω.

7. Instrument daje zvučni signal u slučaju neprekidnosti merene strujne grane. (R<50Ω)

#### Zamena baterije

Na zadnjoj ploči instrumenta je pokretna zaštitna ploča, čije bočno pomeranje oslobađa nosača baterije, u koji se postavlja nova.

#### Upozorenje!

Pre upotrebe instrumenta pročitati i shvatiti uputstvo za rukovanje! Ne pridržavanje uputsvu može prouzrokovati teške i fatalne nesreće, ili velike štete! Pridržavati se propisa previsokog napona dodira!

#### SVEDOČANSTVO KVALITETA

dobavljač:	EN ISO 9002:1994
TRACON d.o.o., 24300 Bačka Topola, Nikole Tesle 13. tel./faks.:+381-24-712-503	

Naziv proizvoda:  
**Digitalna klješta tipa: LF266**

Fabrički broj: Prema standardu:  
EN 61010-1

Ocenjivanje:  
Odgovarao 

Na proizvod dajemo garanciju od 12 meseci od datuma kupo-vine. Reklamaciju prihvatomamo samo uz prikazivanja Svedo – čanstva Kvaliteta, jer je ono ujedno i Kupon garancije!

Datum kupovine: Potpis prodavca:  
M.P. M.P.

[www.traconelectric.com](http://www.traconelectric.com)

